



Fachausschuss Bau
Prüf- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRÜFZERT

Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften

GS-Prüfbescheinigung

99026

Bescheinigungs-Nummer

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) Florian Eichinger GmbH
Baugerätefabrik
An der Lände 10
D 92360 Mühlhausen

Name und Anschrift des
Herstellers: siehe oben

Zeichen des Auftraggebers:

Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle:
622.463-Eichinger

Ausstellungsdatum:
05.02.2007

Produktbezeichnung: Arbeitskorb

Typ: FE 1071.2

Bestimmungsgemäße
Verwendung: Schaffung eines höhen- und ortsveränderlichen Arbeitsplatzes für bis zu 2 Personen

Prüfgrundlage: GS-BAU-08 Grundsätze für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Hochziehbaren
Personenaufnahmemitteln 08.00


Bemerkungen: Ersetzt die Bescheinigung BAU 99026 ausgestellt am 25.02.2004

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 7 Absatz 1 Satz 2 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen überein.
Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen. Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.


Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens wird spätestens ungültig am:

31.03.2009

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom April 2004.


Unterschrift (Dipl.-Ing. Heinz-Jürgen Seuss)


Unterschrift (Dipl.-Ing. Josef)



Hersteller

Florian Eichinger GmbH
An der Lände 10

D-92360 Mühlhausen

Prüfprotokoll Arbeitskorb 1071.2

Hinweise für die Durchführung der Sicht- und Funktionsprüfung im Rahmen der regelmäßigen Prüfungen.

Technische Daten:

Typ: _____
Fabrik. Nr.: _____
Baujahr: _____

Insbesondere zu prüfen sind

Mängel

| | |
|---|--|
| 1. Typenschild | vorhanden Befestigung Lesbarkeit |
| 2. Betriebsanleitung | vorhanden |
| 3. Seilstrupp | Zustand |
| 4. Zugöse mit Feder und Sicherungsmutter | Zustand Sicherung |
| 5. 3 Lenkrollen \varnothing 80 mm | Funktion Zustand |
| 6. Korb | Verformung Risse Schweißnähte Korrosion |
| 7. Schutzdach | Zustand Risse Schweißnähte Korrosion |

Prüfdatum, Prüfer, Unterschrift